
11x19=26
N2
1348
850
500
250
10780
350
500
11380
N3
1259
500
250
4170
250
4670
1210
1000
800
494
P7
P6
P6
P6
PN4
VN4
N5
1210
985
1100
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1130
1100
1100
1100