



0148957

Radny Rady Miejskiej
Edward Kóska
Czechowice-Dziedzice
ul. Wierzbowa 26
kom. 605721547

Czechowice-Dziedzice, dnia 16.10.2017r.

W P L Y N E C O	URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach PUNKT KANCELARYJNY	
	16 -10- 2017	
	Nr. 46144	Wyd. BRM
	data i podpis.....*	

Pan
Marian BŁACHUT
Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Wielokrotnie poruszany temat uregulowania odprowadzenia wód do rzeki Hownicy z kanalizacji rowów melioracyjnych, kanalizacji odwadniających z końcowego ich przebiegu, na terenie Ochodzy staje się w chwili szczególnie ważna. Do złudzenia przypomina sytuację dorzecza rzek Jasienicy, Wapienicy, Hownicy z których wody mają ograniczoną zdolność swobodnego dopływu do Wisły, to samo dotyczy wymienionych rowów z których woda ma znacznie ograniczony przepływ do Hownicy.

Priorytet w chwili obecnej musi posiadać rów odprowadzający wodę z kanalizacji podziemnej biegnącej prawdopodobnie od lasów zabrzeskich przez Zabrzeg a jego orurowanie kończy się na wysokości posesji przy ulicy Leśnej 10. Nosił kiedyś nazwę „jedynki”. Podczas wrześniowych opadów w w/w miejscu wypływał gejzer wody a koroną rowu woda przelewała się na przyległą łąkę. W sobotę 13 października ponownie wizytowałem to miejsce. Okazało się, powalone drzewa lata temu podczas wichury zostały uprzętnięte tzn. korona i pień. Natomiast reszta konaru z korzeniami pozostały w rowie uniemożliwiając przepływ wody, naliczyłem ok. siedem sztuk. Miałem informację że, teren został doprowadzony do porządku. Okazało się nie do końca.

Nie może tak być, ponieważ charakterystyka rowów odwadniających na naszym terenie musi tak funkcjonować że, podczas opadów woda rowami musi szybko wpłynąć do rzeki i wpływać w maksymalnej ilości żeby podczas przedłużających się opadów było miejsce na pozostałą ilość wody w rowach i polderach, gdy w rzece podwyższy się poziom wody.

Następnie, kanalizacja od lasów zabrzeskich wykonana jest z rur betonowych. Typ tej kanalizacji nie przewiduje wypełnienie się rurociągu w całej objętości. Grozi to wypływaniem wody przez połączenie co grozi wypłukiwaniem na zewnątrz orurowania i tworzeniem się pustych komór. Jeżeli jest to w pobliżu budynku grozi podmyciem fundamentów i uszkodzeniu, zalaniem posesji. Pod drogą i nie tylko pod drogą zapadnięciem się terenu, itd.

Są to tematy niebezpieczne i dotyczą bezpieczeństwa szeroko rozumianego.

W sobotę w wymienionym miejscu spotkałem panów współpracujących z panią Małgorzatą Jasny, również przeprowadzali wizję rowów. Jednoznacznie stwierdziliśmy do usunięcia konarów z rowu musi być użyty ciężki mechaniczny sprzęt. Nie wiem czy jest wystawione zlecenie na pracę, czy tylko zapoznawali się z tematem.

Zwracam się do Pana Burmistrza o szybkie rozwiązanie tematu i o ewentualną pomoc finansową Spółki Wodnej jeżeli taka potrzeba występuje, w celu wyeliminowaniu nieprawidłowości i uniknięciu ewentualnego nieszczęścia.

Wzrost złożono osobiste
16. PAŹ 2017
dnia podpis